

## **BILAN DES ACCIDENTS DE L'ANNÉE 2008**

**En se référant aux infos accidents émises en 2008, voici le portrait de la situation :**

### Travaux en moyenne tension en Distribution :

- 2 électrisations de travailleurs lors de travaux sur la moyenne tension;
- 1 électrisation de travailleur lors du démantèlement du générateur de tension;
- 3 déclenchements de lignes lors de travaux sur la moyenne tension;
- 5 arcs électriques lors de travaux moyenne tension;
- 2 câbles souterrains moyenne tension coupés sous tension;
- 1 chute à l'eau sur un lac lors de patrouille en motoneige;
- 1 blessure au visage lors de tirage de câble MT aérien.

### Travaux sous tension basse tension 120/240 et 347/600 volts à Distribution :

- 1 électrisation lors de raccordement 120/240 volts;
- 1 électrisation lors de raccordement 347/600 volts;
- 10 arcs électriques lors de raccordement 120/240 volts;
- 2 arcs électriques lors de raccordement 347/600 volts;
- 1 chute de 20 pieds lors d'un raccordement à l'échelle;
- 1 brûlure à la main lors de raccordement 120/240 volts;
- 1 coupure au visage lors de dégagement de triplex sur poteau cassé;
- 1 chute d'un EEN occasionnant des fractures aux 2 talons;
- 1 blessure au dos monteur à la nacelle coincé par un triplex.

### Travaux de l'unité Mesurage à Distribution :

- 7 arcs électriques tous causés lors de manipulation de compteur.

### Accident de véhicule à Distribution :

- 1 renversement de boom truck lors de manœuvre;
- 1 renversement de camion nacelle sur la route.

### Travaux à Hydro-Québec Production :

- 1 électrisation 125 volts cc lors d'essais de maintenance;
- 1 électrisation lors de vérification de pompe à l'huile;
- 1 décès sur la route lors de déplacement en taxi.

### Travaux à Hydro-Québec TransÉnergie :

- 3 électrisations lors de travaux d'entretien;
- 2 électrisations par induction;
- 1 blessure au bras et sectionnement pouce sur remorque à équipement;
- 1 sectionnement de doigt sur fléchette de boom truck;
- 1 brûlure au visage et aux yeux lors de déflagration de compensateur synchrone.

Voici le portrait de l'année 2008. Vous constaterez que 43 infos accidents sur 54 ont été relevées à Hydro-Québec Distribution, ce qui n'est pas tout à fait rassurant. Nous sommes très conscients que la réalité peut être différente. La partie syndicale du CPSS 1500 vous demande de respecter les encadrements et méthodes de sécurité lors de la réalisation de vos travaux. Il est toujours plaisant de retourner chez soi en un seul morceau.