

## CHUTE D'UN TRAVAILLEUR



Nous avons été informés ce matin d'un événement impliquant un mauvais fonctionnement d'un mousqueton utilisé pour le sauvetage en poteau (Distribution).

C'est lors d'une formation pour ce type de sauvetage qu'une OUVERTURE ACCIDENTELLE DU MOUSQUETON, relié au câble pour effectuer le sauvetage, est survenue (ce type de mousqueton est aussi utilisé avec la courroie rétractable) provoquant ainsi la chute d'un employé d'une hauteur d'environ 15 pieds.

**SELON LES DERNIÈRES NOUVELLES, LE TRAVAILLEUR SE PORTE BIEN**

Un événement comme celui-ci est d'une importance capitale pour la santé et la sécurité de nos travailleurs qui auront à intervenir sur des structures de bois. **LA GESTION A ÉTÉ INFORMÉE DE CETTE SITUATION.** L'efficacité du mousqueton et son utilisation doivent être démontrées de façon claire, sans laisser place à des questionnements en ce qui a trait à la sécurité des travailleurs.

**Afin de ne pas vous exposer inutilement à un risque de chute, nous vous recommandons de demander à votre gestionnaire d'autres moyens ou équipements normalisés avant de réaliser des tâches qui requièrent l'utilisation de ce type de mousqueton. Ex.: un autre mousqueton, ligne de vie, échelle.**

**NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉS DES DÉVELOPPEMENTS DANS CE DOSSIER.**

**SOLIDAIREMENT!**

